Livorno, esplosioni e incendio alla raffineria Eni. Colonna di fumo nero sulla città: "Chiudete le finestre"

Pericolo nube tossica per i cittadini. Il sindaco rassicura: «Al momento non risultano persone coinvolte e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme»

La Stampa 30 Novembre 2021





Un forte boato. Poi le fiamme e una grande colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Poco dopo le 14 è divampato un incendio nell'area della raffineria di Stagno, frazione del comune di Collesalvetti al confine con la zona industriale di Livorno su cui è sita l'area Eni. Secondo alcune testimonianze si è registrata una violenta esplosione, seguita da altre due esplosioni. L'incendio ha coinvolto l'impianto forno hot oil all'interno allo stabilimento, dalle prime ricostruzioni sembra fossero

presenti residui di idrocarburi che hanno preso fuoco. Ora è stato estinto dai vigili del fuoco e sono in atto le operazioni di raffreddamento e bonifica. Al momento non risultano coinvolte persone, sul posto stanno operando squadre dei comandi di Livorno, di Pisa, di Lucca e di Firenze. La viabilità stradale è stata ripristinata.



La Protezione Civile di Livorno ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. Il sindaco, Luca Salvetti, si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l'evolversi della situazione. Poi ha dichiarato: «Ho parlato con il direttore dello stabilimento. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio di un impianto in manutenzione». Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini aveva riferito: «Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori», simili a scoppi. Stando ad alcuni testimoni ci sarebbe almeno un ferito, anche se la notizia per ora non trova conferma. Anzi, il sindacato Usb di Livorno rassicura: «Sembra che per fortuna non ci siano feriti. E sembra che la situazione sia sotto controllo. I vigili del fuoco stanno lavorando e l'incendio è circoscritto».

